Helsingør Sejlklub - Reparationer og vedligehold klubbens kølbåde

Rev.: 12-01-2025

Drengen J-80 (1)			Pigen J-80 (2)			Kusinen J-80 (3)			Storesøster J-80 (4)		
Beskrivelse	**Initialer**	**Status**	**Beskrivelse**	**Initialer**	**Status**	**Beskrivelse**	**Initialer**	**Status**	**Beskrivelse**	**Initialer**	**Status**
			Bomudhal hopper hele tiden af Clam Cleat. Enten er reb eller cleat slidt	HHM	Undersøges						
Smøring af spil		Udført	Nyt fortøjningsøje på dæk		Udført	Rep af genakker		Udført	Maj 24 - Cleet for kickenstrop		Udført
Rep af genakker		Udført	Rep af genakker		Udført	Sejlpind i storsejl mangler		Udført	Maj 24 Fok til sejmager		Udført
Udskiftning kompas		Udført	Adskillelse og smøring af spil		Udført	Strækwire efterses for fastgørelse og nye rygstød	KHM	Udestår	Maj 24 - Elastikker i kahyt for fastholdelse luge	KHM	Udestår
Glasfiber skade på karm ved løft		Udført	Afmontering og rep af rulle til fok efter påsejling		Udført	Løse scepter og fiber / gelcoat skade	CCH KHM	Udestår	Skift af bomudhal - slidt igennem		Udført
Adskillelse og smøring af spil		Udført	Rep af fok - flænge + UV-kant		Udført	Skødeposer efterses / fastgøres og udskiftes hvor nødvendigt	KHM	Udestår	Rep af genakker		Udført
9 friord og lønningskader, skade på køl agterkant samt skade på ror		Udført	Rep af "skralde-blok til storskøde		Udført	Fastgøresel/beslag til ny type el-motor og batteri	CCH HHM	Udestår	Skift af lænsepumpe		Udført
Knækket bolt under pulpit	KHM	I gang	Rep af bukket søgelænde BB agter og skade på dæk		Udført	Reb i storsejl etableres/gennemgåes	HHM	Udestår	Sjækkel på ophal storsejl skiftes	HHM	Udestår
Strækwire efterses for fastgørelse og nye rygstød	KHM	I gang	8 skrogskader fribord, stævn lønning		Udført	Fald og skøder gennemgåes/evt. udskiftes iht HS J80 skema for løbende rig	HAP	Udestår	Adskillelse og smøring af spil		Udført
Hul i sidedæk SB agter	CHH	I gang	Knækket hængsel bolt til ror samt beskadiget bøsninger i hængsel		Udført				Nyt frølår tack line på SB side - røget af		Udført
Flytning af lanterne til mast, nyt beslag for ny lanterne og windex (er indkøbt)		Udført	Reparation af eksisterende hj.lavet beslag for toplanterne og vinddex		Udført				Reb-pose SB skal repareres / skrus fast	KHM	Udestår
Holder til nedgangsluge		Udestår	Øje på mast for ophal genakket revet ud		Udført				Hovedafbryder og instrumenter / transducere virker kun af og til - skal efterses / rep.	HHM	Udestår
Ny beskyttelsesplade for påhængsmotor - chek kile		Udestår	Hul i mastekrave	HHM	i gang				Bund afvaskning		Udført 19/9-24
Gelcoat skader under sceptere	CCH	Udestår	Samlestik og ledning fra batt til kontakt og kontakt til toplanterne defekt	HHM	i gang				Biocid fri bundmaling type HempaSpeed		Udført
Alle spil smøre og pal efterses	ALJ HAP	Udestår	Ny biocid fri bundmaling type Silicone		Udført				Ny tack line		Udført
Nyt dæksel til agterste opdrift tank	KHM	Udestår	Strækwire efterses for fastgørelse og nye rygstød	KHM	Udestår				kick strap frølår	JHM	Udestår
Skruer under skinne til nedgagnskappe	KHM	Udestår	Skødeposer efterses / fastgøres og udskiftes hvor nødvendigt	KHM	Udestår				Gelcoat skader på SB side midtskibs	CCH HHM	Udestår
Ny mastekrave (er indkøbt)		Udført	Fastgøresel/beslag til ny type el-motor og batteri	CCH / HHM	Udestår				Ridser og mærker langs lønningsliste	CCH HHM	Udestår
Ny blok/fordeler til agterstag (er indkøbt)	HHM	I gang	Yderligere opretning eller udskiftning af "skålen" omkring furler-rullen (den er stadig skæv og rullen støder på men kan indtil videre anvendes som den er.)	HHM JHM	Udestår				Strækwire efterses for fastgørelse og nye rygstød	KHM	Udestår
Polering af dæk/overbygning	KHM	Udestår	Spil på ruf repareres eller udskiftes	ALJ	Udestår				Skødeposer efterses / fastgøres og udskiftes hvor nødvendigt	KHM	Udestår
Rengøring under dæk	KHM	Udestår	Bomudhal med blokke gået fast inde i bom. Bom åbnes og liner redes ud		Udført				Fastgøresel/beslag til ny type el-motor og batteri	CCH HHM	Udestår
Ny biocid fri bundmaling type Silicone		Udført	Reb i storsejl etableres/gennemgåes		Udført				Reb i storsejl etableres/gennemgåes	HHM	Udestår
Skødeposer efterses / fastgøres og udskiftes hvor nødvendigt	KHM	Udestår	Fald og skøder gennemgåes/evt. udskiftes iht HS J80 skema for løbende rig	HAP	Udestår				Fald og skøder gennemgåes/evt. udskiftes iht HS J80 skema for løbende rig	HAP	Udestår
Fendre efterses tilstand, størrelse, snore, og udskiftes med ny i std størrelse	HAP	Udestår	Aflaster/klemme for ud/indhal rulle fok udskiftes	HHM	Udestår				Vask og polering dæk og om læ	HAP	
Fastgøresel/beslag til ny type el-motor og batteri	CCH	Udestår									
Tømning og rengøring/behandling af opdriftstanke	HHM JHM	Udestår									
Reb i storsejl etableres/gennemgåes	HHM	Udestår									
Fald og skøder gennemgåes/evt. udskiftes iht HS J80 skema for løbende rig	KHM										

Lillesøsteren J-70 (5)			Xxxxxx J-70 (6)			Fætteren Albin Exp.		
Beskrivelse	**Initialer**	**Status**	**Beskrivelse**	**Initialer**	**Status**	**Beskrivelse**	**Initialer**	**Status**

Under opdatering